

Português

Conectores SUNCLIX para emprego em instalações fotovoltaicas

1 Avisos de segurança

- ATENÇÃO:** Os conectores somente podem ser conectados por pessoal instruído em segurança eletrotécnica.
- ATENÇÃO: Não desconectar sob carga!** Conectores PV não devem ser desconectados sob carga. Pode-se alcançar o estado sem carga desligando o inversor ou abrindo o circuito elétrico de CA.

2 Cabos fotovoltaicos aprovados

O conector é compatível com cabos estanhados com uma bitola de $2,5 \text{ mm}^2$, 4 mm^2 ou 6 mm^2 (AWG 14, 12, 10).

- Para o cumprimento da norma IEC 62852 só podem ser utilizados cabos fotovoltaicos em conformidade com a norma IEC 62930, que apresente uma classe de condutor 5/6 conforme IEC 60228 e o grupo de material isolante 1.

Dâmetro externo do cabo | 5,5 mm ... 8,0 mm

- IMPORTANTE:** Ao instalar o cabo solar, respeite os raios de curva especificados pelo fabricante.

3 Conectar os conectores de encaixe

Utilize uma chave de fenda com uma lâmina com 3 mm de largura (p. ex., SZS 0,5X3,0 VDE, 1207404).

3.1 Conectar condutor

- IMPORTANTE:** Durante a montagem, certifique-se de não sujar, remover ou deslocar a junta de vedação no prensa-cabos. O alívio de tração e a estanqueidade são afetadas por uma junta de vedação suja ou deslocada.

• Decapar o condutor em 15 mm. Use para isto uma ferramenta decapadora adequada (no caso de montagem manual, p. ex., a "Knapex Solar 121211").

- Abrir o compartimento de molas com uma chave de fenda (1).
- Inserir o fio decapado com os fios trançados cuidadosamente até o final (2, A). As pontas dos fios devem aparecer no compartimento de mola.
- Fechar o compartimento de mola. Garantir que esteja travado (2, B).
- Deslizar o inserto para dentro da luva (3, C).

3.2 Apertar a conexión rosada

- Apertar o apafusamento do cabo com 2 Nm $\pm 0,1 \text{ Nm}$ (3, D).

Utilize para ello uma chave dinamométrica adequada e calibrada com um tâmbor de 15. Para contrarrestar o giro, utilize uma chave de fenda de 16.

4 União dos conectores

- IMPORTANTE:** somente conecte estes conectores a outros conectores fotovoltaicos SUNCLIX. Para executar a conexão, é imprescindível observar os valores indicados de tensão de dimensionamento e corrente de dimensionamento. O menor valor em comum é o valor admissível.

• Una ambos os conectores até ouvir o encaixe da conexão.

- Controle se o encaixe da conexão foi feito corretamente.

Estanqueidade dos conectores não encaixado
No estado conectado mas não encaixado, o conector possui o grau de proteção IP20.

- É possível isolar conectores não conectados para transporte e manutenção por meio da tampa de proteção IP65/67 (PV-C PROTECTION CAP, 1785430).

• Para uma vedação permanente, use um conector acoplado adequado com tampa cega IP67 parafusada (PV-C-PLUG-HV, 1623478).

- IMPORTANTE:** Não é permitida a utilização de outros componentes de vedação ou materiais como, por exemplo silicone ou cola.

5 Desconexão de conectores

- Insira a chave de fenda em um dos quatro orifícios (4, A).
- Mantenha a chave de fenda no orifício. Separe ambos os conectores (4, B).

5.1 Soltando o condutor

- Desparafuse o prensa-cabos (5, A).
- Insira a chave de fendas conforme mostra na figura (5, B).
- Use a chave de fenda como alavancaria para abrir a união e puxe para separar inserto e carcaça (5, C).
- Abra a trava com a chave de fenda (5, D).
- Remova o cabo.

Português

Dados técnicos de acordo com a norma

Temperatura ambiente operação
montagem
temperatura limite superior

Tensão de dimensionamento, máx.

Corrente de dimensionamento, máx.

Grau de proteção, no estado conectado

Grau de proteção, não conectado

Español

Conector SUNCLIX para empleo en instalaciones voltaicas

1 Indicaciones de seguridad

- ADVERTENCIA:** El conector únicamente debe ser conectado por personas con formación electrotécnica.
- ADVERTENCIA: ¡No separar bajo carga!** Los conectores fotovoltaicos no deben separarse bajo carga. El estado sin carga puede alcanzarse desconectando el inversor o abriendo el circuito eléctrico de CA.

2 Cables fotovoltaicos permitidos

El conector es adecuado para cables estanhados con una bitola de $2,5 \text{ mm}^2$, 4 mm^2 o 6 mm^2 (AWG 14, 12, 10).

- Para cumplir con la norma IEC 62852, solo se pueden utilizar cables fotovoltaicos conforme a IEC 62930 con una clase de conductor de 5/6 conforme a IEC 60228 y con el grupo de material aislante 1.

Diametro exterior do cabo | 5,5 mm ... 8,0 mm

- IMPORTANTE:** Ao instalar o cabo solar, respeite os raios de curva especificados pelo fabricante.

3 Conectar conector enchufable

Se requiere un destornillador de ranura con una hoja de 3 mm (ad es. SZS 0,5X3,0 VDE, 1207404).

3.1 Conexión del conductor

- IMPORTANTE:** Durante la confección, asegúrese de no ensuciar, sacar ni mover la junta de vedación no prensa-cabos. Si la junta se ensucia o se mueve, la compensación de tracción y la estanqueidad resultan menoscabadas.

- Pele el conductor 15 mm. Utilice para ello una herramienta pelacables adecuada (p. ej., "Knapex Solar 121211").
- Abra el compartimento del resorte con un destornillador (1).
- Introduzca cuidadosamente los conductores pelados con hilos trenzados hasta el tope (2, A). Las puntas de los conductores deben ser visibles en el compartimento del resorte.
- Cierre el compartimento del resorte. Asegúrese de que el resorte está bien encajado (2, B).
- Introduzca el inserto en el manguito (3, C).

3.2 Serraggio del collegamento a vite

- Apriete el prensaestopas con 2 Nm $\pm 0,1 \text{ Nm}$ (3, D).

Utilice para ello una llave dinamométrica da 15 calibrada e idonea. Per tenere bloccato il collegamento, utilizzare una chiave per dadi da 16.

4 União dos conectores

- IMPORTANTE:** conecte estos conectores únicamente con otros conectores SUNCLIX para fotovoltaica. Para su conexión es indispensable tener en cuenta las especificaciones referentes a la tensión y la corriente nominales. Es admisible el valor mínimo común.

- Una ambos os conectores hasta que oiga que encastran.
- Compruebe que el encastre de la conexión es seguro.

5 Separación de la conexión

- Introduzca el destornillador en uno de los cuatro orificios (4, A).
- Deje el destornillador en el orificio. Separe los dos conectores (4, B).

5.1 Desconexión del conductor

- Desenrosque el prensa-cabos (5, A).
- Insira la chave de fendas conforme mostra na figura (5, B).

• Use a chave de fenda como alavancaria para abrir a união e puxe para separar inserto e carcaça (5, C).

- Abra a trava com a chave de fenda (5, D).

• Retire el cable.

Español

Datos técnicos segùn la norma

Temperatura ambiente servicio
montaje
temperatura límite superior

Tensión nominal máx.

Courrente de dimensionamento, máx.

Grado de protección, en estado conectado

Grado de protección, sin inserto

Italiano

Connettori SUNCLIX per l'impiego in impianti voltaici

1 Indicazioni di sicurezza

- AVVERTENZA:** Il connettore deve essere collegato soltanto da personale qualificato in elettrotecnica.
- AVVERTENZA: Non staccare se sotto carico!** Gli connettori fotovoltaici non debbono separarsi sotto carico. La condizione di assenza di carico può essere raggiunta disattivando l'inverter oppure apendo il circuito elettrico AC.

2 Cavi per il fotovoltaico omologati

Il connettore è adatto per cavi stagnati con sezione di $2,5 \text{ mm}^2$, 4 mm^2 o 6 mm^2 (AWG 14, 12, 10).

- Per garantire l'osservanza della norma IEC 62852 è consentito utilizzare solo cavi per il fotovoltaico secondo IEC 62930 con una classe dei conduttori 5/6 secondo IEC 60228 e gruppo di isolamento del materiale 1.

Diametro esterno del cavo | 5,5 mm ... 8,0 mm

- IMPORTANTE:** Al tender el cable solar, respete i raggi de curvatura prescriti dal produttore.

3 Collegamento del connettore

È necessario un cacciavite ad intaglio con lama di 3 mm (ad es. SZS 0,5X3,0 VDE, 1207404).

3.1 Collegamento del conduttore

- IMPORTANTE:** Durante la confezione, asegúrese de no ensuciar, sacar ni mover la junta de vedación no prensa-cabos. Si la junta se ensucia o se mueve, la compensación de tracción y la estanqueidad resultan menoscabadas.

- Pele el conductor 15 mm. Utilice para ello una herramienta pelacables adecuada (p. ej. "Knapex Solar 121211").
- Abra el compartimento del resorte con un destornillador (1).
- Introduzca cuidadosamente los conductores pelados con hilos trenzados hasta el tope (2, A). Las puntas de los conductores deben ser visibles en el compartimento del resorte.
- Cierre el compartimento del resorte. Asegúrese de que el resorte está bien encajado (2, B).
- Introduzca el inserto en el manguito (3, C).

3.2 Serraggio del collegamento a vite

- Apriete el prensaestopas con 2 Nm $\pm 0,1 \text{ Nm}$ (3, D).

A tale scopo utilizzare una chiave dinamometrica da 15 calibrata e idonea. Per tenere bloccato il collegamento, utilizzare una chiave per dadi da 16.

4 Unión de los conectores

- IMPORTANTE:** conecte estos conectores únicamente con otros conectores SUNCLIX para fotovoltaica. Para su conexión es indispensable tener en cuenta las especificaciones referentes a la tensión y la corriente nominales. Es admisible el valor mínimo común.

- Una ambos os conectores hasta que oiga que encastran.
- Compruebe que el encastre de la conexión es seguro.

5 Separación de la conexión

- Introduzca el destornillador en uno de los cuatro orificios (4, A).
- Deje el destornillador en el orificio. Separe los dos conectores (4, B).

5.1 Desconexión del conductor

- Desenrosque el prensa-cabos (5, A).
- Insira la chave de fendas conforme mostra na figura (5, B).

• Use a chave de fenda como alavancaria para abrir a união e puxe para separar inserto e carcaça (5, C).

- Abra a trava com a chave de fenda (5, D).

• Retire el cable.

Français

Connecteur SUNCLIX destiné aux installations photovoltaïques

1 Sicherheitshinweise

- AVERTISSEMENT:** Seules des personnes dûment formées en électrotechnique sont autorisées à raccorder le connecteur.
- AVERTISSEMENT: Ne pas déconnecter sous charge!** Les connecteurs photovoltaïques ne doivent pas être débranchés sous charge. La condition de présence d'un chargeur peut être atteinte en désactivant l'inverseur ou en ouvrant le circuit électrique AC.

2 Câbles photovoltaïques autorisés

Le connecteur convient aux câbles étamés ayant une section de conducteur de $2,5 \text{ mm}^2$, 4 mm^2 ou 6 mm^2 (AWG 14, 12, 10).

- Pour respecter l'observance de la norme IEC 62852, vous devez uniquement utiliser des câbles PV conformes à la norme CEI 62930 de classe de conducteur 5/6 et répondant à la norme CEI 60228 et groupe d'isolation du matériau 1.

Diamètre extérieur du câble | 5,5 mm ... 8,0 mm

- IMPORTANT:** Au tendre le câble solaire, respectez les rayons de courbure prescrits par le fabricant.

3 Assemblage du connecteur

Un tournevis à tête à lame large de 3 mm est requis (p. ex. SZS 0,5X3,0 VDE, 1207404).

3.1 Assemblage du conducteur

- IMPORTANT:** Lors du confectionnement, veiller à ce que le joint du presse-étoupe ne soit ni encrassé ni en partie retiré, ou déplacé. Un joint encrassé ou déplacé diminue la décharge de traction et l'étanchéité.

太陽光発電システムでのインストール用SUNCLIX
コネクタ

1 安全に関する注意事項

- 警告:** プラグコネクタは、訓練を受けた電気技術者のみが接続してください。
- 警告:** 負荷のかかった状態で接続を解除しないでください！ PV ブラグ接続を負荷のかかった状態で解除してはいけません。これらは、DC/AC コンバータのスイッチを切ったり、または AC 回路を切断することによって無負荷の状態にすることができます。

2 認可された太陽光発電用ケーブル

このコネクタは、接続電線断面積が 2.5 mm^2 、 4 mm^2 、または 6 mm^2 (AWG 14, 12, 10) の銹めっきケーブルに適しています。

- IEC 62852 を順守するには、IEC 60228 に準拠した導体クラス 5/6 で絶縁材質グループ 1 の、IEC 62930 に準拠した PV ストリングのみを使用しなければいけません。

ケーブル外径 $5.5 \text{ mm} \dots 8.0 \text{ mm}$

注意: ソーラーケーブルを敷設する際には、メーカーが規定する曲げ範囲を順守してください。

3 コネクタの接続

フレード幅が 3 mm のマイナスドライバー (例: SGS 0.5X3.0 VDE, 1207404) を使用します。

3.1 コンダクタの接続

注意: 組み立て中は、ケーブルグランドの中のシールを汚染しないよう注意してください。汚染されたシールはストレインリリーフを損ないます。

- 電線を 15 mm 剥きします。これには、適切な線剥き工具を使ってください (例: 「Knipex Solar 121211」など)。
- ドライバーでスプリングを開放してください (A)。
- 被膜を剥いた電線を、燃り合わせたリップ線と一緒に慎重に奥まで挿入します (B)。線の先端はスプリング内で見えている必要があります。
- スプリングを閉じます。スプリングがスナップ式にはめこまれていることを確認します (B, C)。
- インサートをスリーブに押し込みます (B, C)。

3.2 ナットを締める

- ケーブルグランドを $2.0 \text{ Nm} \pm 0.1 \text{ Nm}$ で締め付けます (B, D)。
- サイズ15の、キャリプレーション済みで適切なトルクレンチを使用します。サイズ16のCレンチでコネクタを所定の位置に保持します。

4 コネクタの連結

注意: これらのコネクタは他のSUNCLIX太陽光発電用コネクタのみと接続してください。接続を行う際は、定格電圧と定格電流の仕様を必ず順守してください。最小の共通値が許容値となります。

- 2つのコネクタを、接続が音を出してロックするまで所定の位置に一緒にフィットさせます。
- 接続が確実にロックしていることを確かめるために点検を行ってください。

未挿入のコネクタの気密性

接続はしているものの未挿入のコネクタの保護等級はIP20です。

- 輸送やメンテナンスを行うには、未挿入のコネクタをIP65/67保護キャップでシールします (PV-C PROTECTION CAP, 1785430)。
- 恒久的にシールするには、ねじ式IP67フィラーブラグを備えた、適合した嵌合コネクタを使ってください (PV-C-PLUG-HV, 1623478)。

注意: 他の密封コンポーネントまたはシリコンや接着剤などの密封材料の使用は許可されていません。

5 コネクタの分離

- ドライバーを4つの開口部のうちの1つに挿入します (A)。
- ドライバーを開口部に挿入したままにします。2つのコネクタを互いに引き離します (A, B)。
- 電線のリリース
- ケーブルグランドを回して外します (B)。
- 図に示されているようにドライバーを挿入します (B, C)。
- 嵌合部をこじ開けてスリーブとインサートを引き放します (B, C)。
- ドライバーでスプリングを開放します (B, D)。
- ケーブルを取り外します。

适合光伏系统安装的SUNCLIX连接器

1 安全注意事项

警告: 仅允许由经过培训的电气技师连接插头。

- 警告:** 不要在负载状态下断开连接！负载情况下不得断开 PV 插头。应置于空载状态，只需关闭 DC/AC 转换器或断开 AC 回路即可。

2 经过认证的光伏电缆

该连接器适用于横截面为 2.5 mm^2 、 4 mm^2 或 6 mm^2 (AWG 14, 12, 10) 的镀锡电缆。

- 为符合IEC 62852标准要求，必须只使用符合IEC 62930标准、导线类别为5/6类（根据IEC 60228）以及绝缘材料类别1的PV电缆。

电缆外径 $5.5 \text{ mm} \dots 8.0 \text{ mm}$

注意: 在敷设太阳能电缆时，请遵守电缆制造商规定的弯曲半径。

3 连接连接器

您需要使用刀口宽度为 3 mm 的一字头螺丝刀（例如SZS 0.5X3.0 VDE, 1207404）。

3.1 连接导线

注意: 在组装过程中，请小心不要污染电缆接头中的密封件。密封件被污染会损害应力消除功能。

- 剥去导线 15 mm 的外皮。为此请使用合适的剥线工具（例如“Knipex Solar 121211”）。
- 用螺丝刀 (A) 打开弹簧。
- 小心地将已剥去外皮的电缆绞合芯插入到底 (B)。必须要在弹簧中看到绞线端。
- 闭合弹簧。确保弹簧确实已卡入 (B)。
- 将插芯推入套管内 (C)。

3.2 拧紧螺母

- 拧紧电缆接头至 $2.0 \text{ Nm} \pm 0.1 \text{ Nm}$ (D)。
- 使用合适且经过校准的扭矩扳手，尺寸 15。使用尺寸 16 的开口扳手将连接器固定到位。

4 插接连接器

注意: 这些连接器只允许与其他SUNCLIX光伏连接器连接。在连接时，必须注意有关额定电压和额定电流的技术规格。适用最小的公允值。

- 将两个连接器插接到一起，直至能听见卡接到位。
- 检查并确保连接已安全牢固地锁定。

未插入的连接器的密封性

连接器在已连接但未插入时的防护等级为IP20。

- 在运输和维护时，可使用防护等级IP65/67的保护盖 (PV-C PROTECTION CAP, 1785430) 来密封未插入的连接器。
- 如果要持续密封，可使用带拧接式IP67填充插头 (PV-C-PLUG-HV, 1623478) 的合适的配对连接器。

注意: 禁止使用其他密封元件或材料，例如硅胶或胶水。

5 分离连接器

- 将螺丝刀插入四个开口中一个内 (A)。
- 将螺丝刀留在开口中。拉开两个连接器 (B)。

5.1 松开导线

- 拧开电缆接头 (A)。
- 如图所示，插入螺丝刀 (B)。
- 撬开接口并将其套管和插芯拉开 (C)。
- 用螺丝刀打开弹簧 (D)。

注意: 其他密封组件或材料，例如硅胶或胶水。

5.2 可拆卸连接器

- 将螺丝刀插入四个开口中一个内 (A)。
- 将螺丝刀留在开口中。拉开两个连接器 (B)。

5.1.1 松开导线

- 拧开电缆接头 (A)。
- 如图所示，插入螺丝刀 (B)。
- 撬开接口并将其套管和插芯拉开 (C)。
- 用螺丝刀打开弹簧 (D)。

注意: 其他密封组件或材料，例如硅胶或胶水。

5.1.2 可拆卸连接器

- 将螺丝刀插入四个开口中一个内 (A)。
- 将螺丝刀留在开口中。拉开两个连接器 (B)。

5.1.3 松开导线

- 拧开电缆接头 (A)。
- 如图所示，插入螺丝刀 (B)。
- 撬开接口并将其套管和插芯拉开 (C)。
- 用螺丝刀打开弹簧 (D)。

注意: 其他密封组件或材料，例如硅胶或胶水。

Wtyk SUNCLIX do zastosowania w systemach fotowoltaicznych

1 Wskazówki bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: wtyk może być podłączany wyłącznie przez osobę poinstruowaną (w zakresie elektrotechniki).

OSTRZEŻENIE: nie rozłączać pod obciążeniem! Wtyk PV nie mogą się rozłączać pod obciążeniem. Stan beznapojowy można osiągnąć poprzez rozłączenie falownika lub otwarcie obwodu AC.

2 Dopuszczone kable fotowoltaiczne

Wtyk przeznaczony jest do przerzutów oznaczonych o przekroju 2.5 mm^2 , 4 mm^2 lub 6 mm^2 (AWG 14, 12, 10).

- Aby zachować zgodność z normą IEC 62852, można stosować wyłącznie przewody PV zgodnie z IEC 62930 klasy 5/6, zgodnie z IEC 60228, grupy materiałów izolacyjnych 1.

Zewnętrzna średnica kabla $5.5 \text{ mm} \dots 8.0 \text{ mm}$

UWAGA: Podczas układania kabla fotowoltaicznego należy zwracać uwagę na podane przez producenta promienie gięcia.

3 Przyłączanie wtyku

Potrzebny jest wkretak płaski z ostrzem o szerokości 3 mm (np. SZS 0.5X3.0 VDE, 1207404).

3.1 Podłączanie przewodów

UWAGA: Podczas konfekcjonowania należy zwrócić uwagę, aby nie zabrudzić uszczelnienia w przepuscie kablowym lub go nie wyjąć albo przesunąć. Zabrudzenie lub przesunięcie uszczelnienia pogarsza odciążkę i szczelność.

- Zdjąć izolację z przewodu na odcinku 15 mm. Zastosować odpowiednie narzędzie do usuwania izolacji (np. „Knipex Solar 121211”).
- Otworzyć zacisk sprężysty standardowym wkretakiem (A).
- Ostrożnie wprowadzić odizolowany przewód ze skręconymi drutami do opony (B). A. Kończyki drutów muszą być widoczne w zacisku sprężystym.
- Zamknąć zacisk sprężysty. Sprawdzić, czy zacisk sprężysty jest zablokowany (B).
- Wsunąć wkładkę w tuleję (C).

3.2 Dokreślanie połączeń śrubowych

- Dokreć przepust kablowy momentem $2.0 \text{ Nm} \pm 0.1 \text{ Nm}$ (D).
- W tym celu zastosować odpowiedni i skalibrowany klucz dynamometryczny w rozmiarze 15. Do przytrzymywania posłużyć się kluczem plaskim w rozmiarze 16.

4 Składanie wtyku

UWAGA: Opisywane złącza można łączyć jedynie z innymi złączami do fotowoltaiki SUNCLIX. Podczas dokonywania połączeń należy bezwzględnie przestrzegać podanego napięcia znamionowego oraz prądu znamionowego. Dopuszczalna jest najmniejsza wspólna warstwa.

- Połączyć oba wtyki, aż do ich słyszanego zatrzaśnięcia się.
- Sprawdzić, czy połączenie jest bezpiecznie zablokowane.

5 Szczelność niewpiętych złączy

Podłączone, ale niewpięte złącza mają stopień ochrony IP20. Niepołączone złącza można na czas transportu i konserwacji uszczelnić osłonką o stopniu ochrony IP65/67 (PV-C PROTECTION CAP, 1785430).

- W celu trwałego uszczelnienia użyć odpowiedniej wtyczki przeciwnej z przykręcana zaślepką IP67 (PV-C-PLUG-HV, 1623478).

UWAGA: Zakazuje się stosowania innych elementów i materiałów uszczelniających, takich jak silikon lub klej.

5 Oddzielanie wtyków

- Wetknąć wkretak w jeden z czterech otworów (A).
- Pozostawić wkretak w otworze. Rozłączyć oba wtyki (B).

5.1 Odkreślanie przewodu

- Odkreć przepust kablowy (A).
- Wprowadzić wkretak zgodnie z ilustracją (B).
- Podwać połączenie i wysunąć wkładkę z tulei (C).
- Otworzyć zacisk sprężysty wkretakiem (D).

UWAGA: Zaleca się stosowanie innych elementów i materiałów, np. silikonu lub kleja, zapraszamy.

5.1.1 Odkreślanie przewodu

- Odkreć przepust kablowy (A).
- Wysiąkać wkretak z tulei (B).
- Wysunąć wkładkę z tulei (C).

UWAGA: Zaleca się stosowanie innych elementów i materiałów, np. silikonu lub kleja, zapraszamy.

5.1.2 Odkreślanie przewodu

- Odkreć przepust kablowy (A).
- Wysiąkać wkretak z tulei (B).
- Wysunąć wkładkę z tulei (C).

UWAGA: Zaleca się stosowanie innych elementów i materiałów, np. silikonu lub kleja, zapraszamy.

5.1.3 Odkreślanie przewodu

- Odkreć przepust kablowy (A).
- Wysiąkać wkretak z tulei (B).
- Wysunąć wkładkę z tulei (C).

UWAGA: Zaleca się stosowanie innych elementów i materiałów, np. silikonu lub kleja, zapraszamy.

Штекерные соединители SUNCLIX для применения в установках фотовольтaiи